

Uppdaterad tabell – Beskrivning av anläggningspassager

Tabell 1. Uppdaterad från MKB tabell 7 samt tabell 1 från komplettering 2024-09-30.

Anläggningspassage nr	Objekt NVI	Beskrivning	Bedömd påverkan och skyddsåtgärder
1	NVI klass 2, ID 121, ID 122	Slingrande, naturlig bäck som rinner genom äldre granskog samt äldre granskog kring naturlig bäck.	Bäcken och granskogen ligger på sydsidan av en befintlig väg som behöver breddas inkl. kablar. Anläggningsarbetet görs i första hand på nordsidan av vägen. Vägtrumman som bäcken går igenom ersätts av en ny utan vandringshinder.
2	NVI klass 2, ID 121, ID 122 ID 10 ID 113, ID119	Slingrande, naturlig bäck som rinner genom äldre granskog. Äldre granskog kring naturlig bäck. Sumpskog kring samma bäck. Anläggningspassage 2 inkluderar även fornminne.	Bäcken som omges av granskog passerar en befintlig väg som behöver breddas inkl. kablar och på andra sidan omges bäcken av sumpskog. Anläggningsarbete och avverkning i känsliga naturmiljöer minimeras så långt möjligt. Vägtrumman som bäcken går igenom ersätts av en ny utan vandringshinder.
3	NVI klass 2, ID 11, ID 12	Blandskog med död ved och varierande markfuktighet, delvis nyckelbiotop. Naturligt meandrande bäck omgiven av skog med lågt naturvärde.	Blandskogen ligger på sydsidan av en befintlig väg som behöver breddas inkl. kablar. Anläggningsarbetet görs i första hand på nordsidan av vägen. Vägtrumman som bäcken går igenom ersätts av en trumma utan vandringshinder.
4	NVI klass 2, ID 12	Naturligt meandrande bäck omgiven av skog med lågt naturvärde.	Bäcken passerar en väg som behöver breddas inkl. kablar. Anläggningsarbete och avverkning i känsliga naturmiljöer minimeras så långt möjligt. Vägtrumman som bäcken går igenom ersätts av en ny utan vandringshinder.
5	NVI klass 2, ID 12	Naturligt meandrande bäck omgiven av skog med lågt naturvärde.	Bäcken flyter här som närmast 6 m söder om en befintlig väg som behöver breddas inkl. kablar. Breddning och kabelplacering görs i första hand på vägens norra sida. Undervegetation bevaras längs bäcken.
6 - Inte längre aktuell	NVI klass 2, ID 404	Barrblandskog med död ved, nyckelbiotop.	Barrblandskogen ligger på östsidan av en befintlig väg som behöver breddas inkl. kablar. Anläggningsarbetet görs i första hand på västra sidan av vägen.
7 - Inte längre aktuell	Fornminne	Anläggningspassagen avser ett fornminne. Här finns även en befintlig kraftlednings-gata som skapat naturvärden då marken hålls öppen.	Gällande fornminne se kap 9.8. Breddning av befintlig väg eller ny väg kommer behöva anläggas på lämplig plats under kraftledningen, denna ingår inte i hänsynsområde.
8	NVI klass 2, ID 316	Barrblandskog på torr mark med mycket hänglavar.	Barrblandskogen ligger på norrsidan av en befintlig väg som behöver breddas inkl. kablar. Anläggningsarbetet görs i första hand på södra sidan av vägen.

		Anläggningspassagen inkluderar även fornminne.	
9	NVI klass 2, ID 317	En mestadels öppen myr med skogbevuxna partier med tall.	Myren ligger ca 20 m från en väg som behöver breddas inkl. kablar. Den direkta påverkan kommer att ske i buffertzonen som här består av produktionsskog med lågt naturvärde. Anläggningsarbetet görs ändå i första hand på motsatta sidan av vägen.
10	NVI klass 2, ID 2 (Komplett- erande NVI)	Öppen myr med utvecklade myrstrukturer.	Myren ligger ca 20 m från en väg som behöver breddas inkl. kablar. Den direkta påverkan kommer att ske i buffertzonen som här består av produktionsskog med lågt naturvärde. Anläggningsarbetet görs ändå i första hand på motsatta sidan av vägen.
11	NVI klass 3, ID 111	Naturligt meandrande bäck med viss variation.	Ny väg och kablar behöver byggas som korsar en bäck klassad som NVI klass 3. Anläggningsarbete och avverkning i känsliga naturmiljöer minimeras så långt möjligt. Den nya vägtrumman byggs utan vandringshinder.
12 – Ny	NVI klass 3, ID 312	Handrätad bäck omgiven av sumpskog. Fuktig mark.	Ny väg och kablar behöver byggas som korsar en bäck klassad som NVI klass 3. Anläggningsarbete och avverkning i känsliga naturmiljöer minimeras så långt möjligt. Den nya vägtrumman byggs utan vandringshinder.